

HI 9064 y HI 9065

Higrómetros Resistentes al Agua, Profesionales pero Sencillos

Características ...

Los medidores **HI 9064** y **HI 9065** son higrómetros resistentes para trabajos pesados, especialmente diseñados para aplicaciones de campo como HVAC. Están alojados en una robusta carcasa resistente al agua para proporcionar la máxima protección en el campo. La sonda de Humedad Relativa incorpora un sensor de polímero de película fina que realiza todas las lecturas de H.R. muy rápidamente y con una precisión del 98%. La tecla "HOLD" paraliza al instante la lectura en la pantalla. El **HI 9065** también mide la temperatura con el sensor interno de la sonda de H.R. de 0 a 60° en la escala Celsius y de 32 a 140 en la escala Fahrenheit.



... y Ventajas

Especificaciones		HI 9064	HI 9065
Rango	HR	5.0 a 95.0%	5.0 a 95.0%
	°C	-	0.0 a 60.0
	°F	-	32 a 140
Resolución	HR	0.1%	0.1%
	°C	-	0.1
	°F	-	1
Precisión	HR	±2%	±2%
	°C	-	±0.4
	°F	-	±1
Desviación EMC Típica	HR	±3%	±3%
	°C	-	±2
	°F	-	±4
Calibración HR		Mediante dos potenciómetros en la sonda de HR	
Sonda		HI 70608/2 HR con 2 m cable (incluida)	HI 70605/2 HR con 2 m cable (incluida)
Duración y tipo de pila		4 x 1.5V AA / aproximadamente 500 horas de uso continuo	
Condiciones de trabajo		0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100%	
Dimensiones (solo medidor)		196 x 80 x 60 mm	
Peso (solo medidor)		425 g	

Como pedir

HI 9064 se suministra completo con sonda HR **HI 70608/2** con 2 m cable, 4 pilas de 1,5V AA y manual de instrucciones en un resistente maletín de transporte.

HI 9065 se suministra completo con sonda HR **HI 70605/2** con 2 m cable, 4 pilas de 1,5V AA y manual de instrucciones en un resistente maletín de transporte.

Accesorios

HI 70608/2 Sonda de HR con 2 m cable
HI 70608/5 Sonda de HR con 5 m cable
HI 70605/2 Sonda de HR con 2 m cable
HI 70605/5 Sonda de HR con 5 m cable
HI 7101 Mini cámara de calibración

HI 7111/P Sales de saturación LiCl de repuesto (6 x 15 g) para calibración de humedad baja
HI 7121/P Sales de saturación NaCl de repuesto (6 x 15 g) para calibración de humedad alta
HI 721317 Robusto Maletín de transporte
HI 740027 pilas 1,5V AA (4 u.)